

# 2月22日（木）地域貢献ボランティア 現場周辺の舗装点検・補修実施

雪が解けはじめて舗装が見えてきるので、当現場周辺の新潟市の下水道マンホール周りについて降雪時の除雪などによる影響で傷んだ舗装やマンホール自体の損傷などが無い点検を実施し、通行に影響がありそうな箇所は補修を行いました。

## 【点検状況写真】

当現場周辺の新潟市の下水道マンホール周りの舗装の状態及びマンホール自体に欠損や通行に危険な状態になっていないか点検しました。



## 【補修状況写真】

舗装表面が剥がれていたため、舗装用レミファルト合材を敷均し、転圧をして補修しました。



## 【範囲地図】

結果、マンホール脇の舗装表面の剥がれ1箇所。舗装継目の亀裂部の損傷1箇所。のみ確認されたため補修しました。その他のマンホール周辺に関しては異常はありませんでした。



【補修前】



【補修後】



【補修前】



【補修後】



.....点検路線

◎.....補修箇所